



Roxio Video Capture USB Getting Started



Here's what you should have



You will also need:




1 Installing your hardware

1. Connect the hardware to the computer's USB 2.0 port.
2. The "Found New Hardware Wizard" window will appear. Please click "Cancel".

2 Installing your software

1. Insert the installation CD into the CD-ROM device. The autorun page will appear as below. Please choose "Driver Installation".
Note: If the autorun doesn't come up automatically, please choose "Open folder to view files" option on AutoPlay dialog box.
2. Click "Start" to install the driver of Roxio Video Capture USB. Please wait while the installation is in progress.
3. Click "OK" to finish driver installation. We recommend that you restart your computer at this time to begin using Roxio Video Capture USB.



3 Connecting analog video devices

Connect the outputs of your analog video device to the inputs of the hardware...
Your Roxio Video Capture USB is now ready to use.



If any parts are missing, please contact your retailer.
WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
Important: Roxio Video Capture USB requires Windows XP, Service Pack 2 or higher. Please make sure your computer meets this requirement.
For customer support, go to <http://support.roxio.com>


Guide de démarrage de Roxio Video Capture USB



Éléments requis



Autres éléments requis...



1 Installer le matériel

1. Connectez le matériel au port USB 2.0 de l'ordinateur.
2. La fenêtre de l'Assistant « Assistant Matériel détecté » s'affiche. Cliquez sur « Annuler ».

2 Installer le logiciel

1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. La page d'exécution automatique s'affiche comme illustré ci-dessous. Sélectionnez « Installation de pilote ».
Remarque : Si l'exécution automatique ne se déclenche pas, sélectionnez l'option « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers » dans la boîte de dialogue AutoPlay.
2. Cliquez sur « Démarrer » pour installer le pilote de Roxio Video Capture USB. Patientez pendant l'installation.
3. Cliquez sur « OK » pour terminer l'installation du pilote. Nous vous conseillons de redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser Roxio Video Capture USB.



3 Raccorder des périphériques vidéo analogiques

Connectez les sorties de votre périphérique vidéo analogique aux entrées du matériel.
Votre Roxio Video Capture USB est prêt à l'emploi.



En cas d'élément manquant, merci de contacter votre revendeur.
ATTENTION : Ce produit contient des produits chimiques, dont du plomb, qui peuvent entraîner des anomalies congénitales. Se laver les mains après manipulation.
Important : Roxio Video Capture USB requiert Windows XP, Service Pack 2 ou ultérieur. Vérifiez que votre ordinateur répond à ces exigences.
Pour toute assistance clientèle, visitez <http://support.roxio.com>