

Éléments requis :



Roxio Video Capture USB



Câble d'entrée audio et vidéo



Câble USB externe


Autres éléments requis :



Câble vidéo RCA ou



Câble S-vidéo et



Câble audio RCA

(Les câbles ne sont pas fournis)

1 Installer le logiciel

- Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Roxio.

2 Installer le matériel

- Branchez le périphérique Video Capture USB sur un port USB 2.0 de votre ordinateur.
- Un message apparaît à l'écran dès que l'appareil est prêt à l'emploi.

3 Raccorder un périphérique vidéo analogique

- Connectez les sorties de votre périphérique vidéo analogique aux entrées du matériel. Votre Roxio Video Capture USB est prêt à l'emploi.



En cas d'élément manquant, merci de contacter votre revendeur. Pour toute assistance clientèle, visitez <http://support.roxio.com>

ATTENTION : Ce produit contient des produits chimiques, dont du plomb, qui peuvent entraîner des anomalies congénitales.

Se laver les mains après manipulation.

Important : Roxio Video Capture USB requiert Windows XP, Service Pack 2 ou ultérieur.

Vérifiez que votre ordinateur répond à ces exigences.